

SD-330A...について

2026.04.20 脆弱性

タイトル	...て
概要	...下記複数の脆弱性が確認されまし... ...外部ネットワークから直接悪用できる... ...対象製品と同一のローカルネットワ... ...上で通信可能である状況に限り、これらの脆弱性が悪用される... ...、意図しない処理の実行、サービスの停止、設定の改ざんなどが発... ...、製品の安全な使用に重大な影響を与える恐れがございます。 ...、現時点において本件に起因する悪用事例や被害の報告は確認されてお...
対象製品	...1.42およびそれ以前のバージョン ...以前のバージョン
脆弱性の詳細	...L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H基

silex technology

BR-500AC
OBR-100AX
インタラクティブ画像伝送対応
SX-ND-7350W6
無線LANアクセスポイント
イ SKY-AP-304W6 画像伝送対応
温度の変換 BR-100AH
無線LANアクセスポイント
ワイヤレスプレゼンテーションボックス
SKY-AP-304W6
文教向け
Wi-Fi 6対応
AP-703W6 E model
BR-300AN
屋外向け
Wi-Fi 4/5対応
BR-330AC-LP
Wi-Fi6対応
BR-100AH
アクセスポイント
BR-300AN
Wi-Fi 6対応
画像伝送対応
AP-703W6 E model
動作ログ保存機能対応
BR-600AX
IEEE 802.11ah対応
EX-150AH
無線LANアクセスポイント
EX-150AH
SX-ND-7350W6



…L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 基

…ーバーラ

…い処理が

…ださい

…L/A:N 基

…イルを製品にアップロードでき

…ポラリのメモリ領域に置かれるも
…害はございません。
…ービスを無効化してください

…L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N 基

…ジでリフレクト型XSS（CWE-79）
…に不正なJavaScriptを注入できる脆弱性
…TPSサービスを無効化してください

■ ファームウェアアップデートに関する脆弱性

…別番号：CVE-2026-32958
…：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N 基
…値：6.5
…類：ハードコーディングされたファームウェアの署名鍵（CWE-

…知った攻撃者によって準備された改ざんファームウェ
…て受け入れて しまう脆弱性
…者パスワードを設定してください

…:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 基



Low Power Consumption

	し稼働監視の効率アップを実現
	L/A:L 基
	トリを挿
対策方法	を含むファ 用の製品
	wnload-detail?query=SD-330AC
	wnload-detail?
対策後の影響	した場合、セキュリティ強化に伴 点がございます。 ・ファームウェアのダウングレード制限について 対策ファームウェアを適用後は、対策前のファームウェアへダウン レードすることはできません。 ・セキュリティ機能について 本製品のセキュリティ確保のため、製品のご利用前に管理者パスワード の設定をお願いします。管理者パスワードが未設定の状態では、初 期設定時の機能をご利用いただけません。 ・他製品との互換性について AMC Manager Ver.5.0.2 以前の AMC Managerは AMC Manager Ver.5.1.0 以降をご利

参考情報	
更新履歴	



製品のご質問・カスタマイズ・資料請求など
お気軽にお問い合わせください



Edge Computing

エッジAI/エッジコンピューティング

し稼働監視の効率アップを実現

king

線伝送/遠隔監視

台の一元管理とプリンタ集約

サイレックスの技術

技術コンテンツ

企業情報